



- F 1 Feinsicherung 1,25A
- F 2 Feinsicherung 1,25 A
- F 3 Überstromrelais
- K 1 Schaltschütz
- Q 1 Ein-Aus-Schalter mit START-, NOT-AUS- und Hauptschalter-Funktion für in Stern-Stellung anlaufende Drehstrom-Asynchronmotoren Best. Nr.:
- S 1 Endschalter -Wahlweise

Anschluß für NOT -AUS -Schlagtaster zwischen den Klemmen 96 - 96